


Приложение N 2

Утверждено
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 N 777

Типовая форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
22.11.2021	59210061000201382422	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. +7 (342) 229-36-38, email: dzer.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 1060/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Гимназия № 31"
г. Пермь

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Пермскому краю Суханова Е.К. от 24.11.2021 № 1060,

в период с "06" декабря 2021 г. по "17" декабря 2021 г.

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.

Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы Ознобишиным Сергеем Викторовичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

заместитель директора МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми по АХЧ Козлова Гульнара Равильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общее				
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного, складского и технического назначения (по факту не представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на холодные склады, кладовую спортивного инвентаря, помещения хранения книг)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.10.2023	
2.	На дверях помещений холодных складов отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон. Расчёты категорий взрывопожарной и пожарной опасности не представлены	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.10.2023	
3.	На всех этажах планировка, указанная в планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений, ручных пожарных извещателей на планах	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.10.2023	


	эвакуации не обозначены	Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 5; ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" п. 6.2.2, 6.2.3		
	Здание, территория гимназии (ул. Подлесная, 37):			
4.	Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (по факту проведено изменение объемно-планировочных решений в результате которых изменилась зона действия систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)). В ходе проверки также представлена проектантом документация Шифр 5-02/2020-ПС от 2020 года по переоснащению СПС, СОУЭ, монтаж нового оборудования по указанному проекту не выполнялся.	п. 16 п.п. «Е», «О», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.10.2023	
5.	Не установлены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости в проеме противопожарной преграды, отделяющей помещение кладовой спортивного инвентаря от общего коридора. Проектная документация содержащая пожарно-технические характеристики здания, а также документация, подтверждающая пределы огнестойкости, классы пожарной опасности строительных конструкций и заполнения проемов в них, не представлена	ФЗ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2023	
6.	Эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки. Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 4.2.2; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.10.2023	
7.	Не определены и не обозначены на дверях помещения кладовой спортивного инвентаря на втором этаже, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон. Расчёты категорий взрывопожарной и пожарной опасности не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 12	01.10.2023	

	Здание, территория детского сада (ул. Подлесная, 39):			
8.	В эвакуационных коридорах допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (приборы отопления в коридоре перед выходом из группы «Цветик–семицветик», в корриде ведущем из помещения прачечной, в общих коридорах первого этажа)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4 ч. 4; СП 1.13130.2020 п. 4.3.7	01.10.2023	
9.	Пищеблок не выделен противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнение проемов в противопожарных преградах. Проектная документация содержащая пожарно-технические характеристики здания, а также документация, подтверждающая пределы огнестойкости, классы пожарной опасности строительных конструкций и заполнения проемов в них, не представлена	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; СП 4.13130.2013 п. 5.5.2, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2023	
10.	В метях пересечения противопожарных преград воздуховодами систем вентиляции не установлены противопожарные клапаны (склад сыпучих продуктов, помещение хранения белья). Проектная документация содержащая пожарно-технические характеристики здания, а также документация, подтверждающая пределы огнестойкости, классы пожарной опасности строительных конструкций и заполнения проемов в них, не представлена	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; СП 7.13130.2013 п. 6.10, 6.11, 6.12, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2023	
11.	Высота пути эвакуации по лестничному маршу, ведущему со второго этажа на первый, выполнена менее 2,2 м (фактически 1.74 м в свету). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 4.3.2, 4.4.1; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)